

つぎの投影図は、いずれも未完成である。不足する線、または図を補って完成させよ。
 穴はことわりがない場合は、貫通している。(外形線は、しっかり太くすること。)

